

1. Produkt- und Unternehmensidentifikation

- **Produktname:** Korallenzweig mit Glimmer hellgold 3St
- **Hersteller/Importeur:** DPI GmbH
- **Adresse:** DE 50321 Brühl, Sürther Str. 174
- **Kontakt:** info@dpi-online.de

2. Beschreibung des Produkts

- **Verwendungszweck:** Dekorationsartikel für die Weihnachtszeit und Silvester, inklusive Tischschmuck, Kränze, Figuren, Gestecke, Anhänger und floristische Arrangements.
- **Materialzusammensetzung:**
 - **Materialien:** Holz, Kunststoff (z. B. PE, PP), Glas, Keramik, Metall, Textilien, Styropor oder Naturmaterialien (z. B. Zweige, Rinde, Moos, Zapfen).
 - **Oberflächen:** Lackiert, beschichtet, glasiert, bedruckt oder mit Glitzer und Farbstoffen versehen.
 - **Zusätze:** Klebstoffe, Farbstoffe, Dekorbänder, Schleifen und Wachse.

3. Mögliche Gefahren

- **Brandgefahr:** Dekorationsmaterialien wie Holz, Naturmaterialien, Styropor und Wachse sind leicht entflammbar.
- **Schnitt- oder Stichgefahr:** Glas-, Keramik- oder Metallelemente können bei Bruch oder scharfen Kanten zu Verletzungen führen.
- **Staubentwicklung:** Trockene Naturmaterialien oder Glitzer-elemente können Staub freisetzen, der die Atemwege reizt.
- **Erstickungsgefahr:** Kleinteile oder lose Dekorationselemente können von Kindern oder Haustieren verschluckt werden.
- **Chemische Belastung:** Lacke, Beschichtungen und Klebstoffe können bei direktem Hautkontakt zu Reizungen führen.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Von Kindern und Haustieren fernhalten, insbesondere bei Kleinteilen oder losen Dekoelementen.**
- **Von offenen Flammen, Hitzequellen und Zündquellen fernhalten.**
- **Bei bekannten Allergien direkten Kontakt mit Glitzer oder Farbstoffen vermeiden.**
- **Zerbrechliche Artikel vorsichtig handhaben.**

4.2 Hinweise zur Nutzung

1. Weihnachtsdekoration nur für dekorative Zwecke verwenden.
2. Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen und auf hitzebeständige Unterlagen stellen.
3. Naturmaterialien wie Zweige oder Moos regelmäßig auf Trockenheit prüfen, um Brandgefahr zu minimieren.
4. Beschädigte Dekorationen, insbesondere scharfe oder gebrochene Teile, sicher entsorgen.
5. Glitzer oder Staub durch sanftes Reinigen entfernen, um Staubaufwirbelung zu vermeiden.

4.3 Hinweise zur Lagerung

- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, um Verfärbungen oder Materialverfall zu vermeiden.
- Zerbrechliche Artikel sicher und stoßgeschützt verpacken.
- Produkte vor Nässe und Feuchtigkeit schützen, insbesondere Naturmaterialien.

5. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Bei Schnittverletzungen:** Wunde reinigen, desinfizieren und bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- **Bei Hautreizungen durch Beschichtungen oder Klebstoffe:** Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.
- **Bei Augenreizungen durch Staub oder Glitzer:** Sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.
- **Bei Verschlucken von Kleinteilen:** Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- **Bei Einatmen von Staub:** Für Frischluftzufuhr sorgen und bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

6. Brandbekämpfungsmaßnahmen

- **Geeignete Löschmittel:** CO₂, Pulver, Schaum, Wasser.
- **Besondere Maßnahmen:** Atemschutz tragen, da beim Verbrennen von beschichteten Materialien giftige Dämpfe entstehen können.

7. Lagerung und Transport

- **Lagerung:**
 - Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern.
 - Zerbrechliche Artikel sicher verpacken und vor mechanischen Einwirkungen schützen.
- **Transport:**
 - Produkte stoßgeschützt und vor Nässe geschützt transportieren.

8. Entsorgungshinweise

- **Materialabhängige Entsorgung:**
 - Holz, Naturmaterialien und Textilien: Restmüll oder Kompostierung.
 - Kunststoff-, Glas- und Metallelemente: Recycling gemäß lokalen Vorschriften.
 - Beschichtete oder lackierte Artikel: Entsorgung über den Restmüll.
- **Verpackungsmaterialien:** Recycling gemäß den lokalen Bestimmungen.

9. Zusätzliche Informationen

- Weitere Details zur sicheren Verwendung finden Sie in der Anleitung auf der Produktverpackung.
- Fragen? Kontaktieren Sie uns unter info@dpi-online.de.